

# Virágporszárító és Mézmelegítő Használati útmutató



## Többfunkciós készülék:

### A. Virágporszárító

### B. Mézmelegítő

Tisztelt Vásárló!

Összes Virágporszárító és Mézmelegítő szekrény szigorú ellenőrzésen megy át a csomagolás és szállítás előtt. A szekrény használata előtt kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót és tartsa be a benne foglaltakat! Használati útmutatóban foglaltaknak való megfelelés elengedhetetlen, és a nem megfelelés (visszaélés) érvényteleníti a garanciát. A balesetek elkerülése érdekében gondosan kövesse a leírtakat.

A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért vagy balesetekért, amelyek ezen utasítások figyelmen kívül hagyása miatt történnek.

## Biztonsági utasítások:

1. A készüléket nem használhatják gyerekek, valamint csökkent fizikai, mentális vagy szenzorikus képességű személyek. Kellő tapasztalatokkal nem rendelkező személyek abban az esetben használhatják ha felügyelnek rájuk, vagy kellő utasításokat kaptak a készülék használatát illetően egy, a biztonságukért felelős személytől. Gyerekek nem játszhatnak a berendezéssel. A tisztítást és a karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül. A 3 év alatti gyermekeket tartsa távol a készüléktől, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak
2. A készülék javítását kizárólag szakképzett személy végezheti. Tilos bármilyen javítási művelet elvégzése míg a berendezés a elektromos hálózathoz van csatlakoztatva.
3. Megjegyzés! 0 ° C alatti hőmérsékletek károsíthatják a készüléket. Fagyponthoz alatti tárolás vagy szállítás esetén NE használja a készüléket azonnal. A készülék legyen minimum 8 órát szobahőmérsékleten, mielőtt használatba venné.
4. A szabályozót, a fűtőelemeket és a ventilátorokat védeni kell a nedvességtől.

Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket. **Tisztítás közben védje meg nedvességtől a készülék szabályozóját, ventilátorokat és a elektromos dugóját**

## Szállítás:

1. A szállítás előtt a berendezést húzzuk ki a elektromos hálózathoz. A készüléket biztosítani kell a szállításhoz.

### A gyártó nyilatkozata

A gyártó kijelenti, hogy ez a termék megfelel az EMC 2004/108 / EC irányelv követelményeinek. Egészséget nem veszélyeztet és biztonságos munkavégzés feltételeinek megfelel.

### Használati útmutató:

1. Mielőtt csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez győződjön meg róla hogy, a készülék bekapcsoló gombja OFF pozícióba van
2. LED - LED lámpa kapcsoló
3. FUSE - biztosíték
4. A szekrény oldalán és tetején elhelyezkedő szellőző nyílások a légáramlás fő szabályozói
5. Nyissa ki a szellőztető nyílásokat teljesen a virágpor szárításhoz. Zárja be a szellőztető nyílásokat teljesen mézmelegítéshez
6. Hőmérséklet beállítások: Nyomja meg a fel (hőmérséklet növelés) vagy le (hőmérséklet csökkentés) felé mutató nyilat
7. Az M és SET gombok csak a szerviz beállításokhoz használhatók.
8. Mézmelegítéshez ajánlott hőmérsékletet 50 °C
9. Virágpor szárításhoz ajánlott hőmérsékletet 35° C - 40° C max. Szárítási idő a virágpor típusától függően kb. 12-24 óra. Átlagosan 18 óra. A száradási folyamatot ajánlott 12 óra eltelte után ellenőrizni.

### Tippek és trükkök:

#### Egyenletes légáram:

Fűtőelem és hűtőventilátorok a szekrény oldalán helyezkednek el, hogy optimalizálják a szárítási folyamatot. A meleg levegő egyenletesen oszlik el minden fiók között. **Ez azt jelenti hogy, nem szükséges a polcokat mozgatni vagy a virágport megkeverni a szárítási folyamat alatt ahhoz hogy a legjobb minőségű szárított virágport érjük el.**

#### Virágpor szárítás:

- A virágpor szárításához állítsa be a hőmérsékletet 40 °C-ra max. Kivéve kukorica, napraforgó és tök virágpor. A felsorolt virágporoknak különösen magas az olajtartalmuk emiatt speciális szárítási folyamat ajánlott. Kezdje 30 ° C-kal, és 4 órán keresztül 2 ° C-kal növelje a hőmérsékletet, amíg el nem éri a 40 ° C-ot.
  - A szárítás első 30 percére zárja be teljesen a szellőztető nyílásokat majd nyissa ki teljesen
  - A szellőzők kinyitáshoz csavarja őket az óramutató járásával megegyező irányba
- Az új 2019-es modellek esetén a szellőzőket ki kell húzni hogy, kinyíljanak és benyomni ha be akarja zárni
- Száradási idő virágpor esetén: 12-24 óra.

## Mézmelegítés:


- Állítsa be a hőmérsékletet 40 °C-ra max
- Zárja be a szellőztetőnyílásokat.
- Mézmelegítés ideje átlagosan 12-24 óra



Szellőzőnyílás (kép.1-2)

**FIGYELEM!** M és SET gombok csak a szerviz beállításokhoz használhatók

## Rendelhető tartozékok:



Virágporszárító polc: Fa keretes



Mézmelegítő polc: Rozsdamentes acél



Virágporszárító polc: Rozsdamentes acél kerettel

# KÖNIGIN